

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ně odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je volně ke stažení.

Text otázek je dle ZVZ ve znění doručených žádostí.

Otázka č. 1:

Uchazeč vznáší dotaz k části EPS a ER.

U části EPS jsou rozpory mezi výkazem výměr a dokumentací a ještě mezi dokumentací pro SO-02 a SO-01/SO-03:

EPS má ve výkazu výměr jednu ústřednu pro SO-02, která má být umístěna podle dokumentace (TZ) ve velínu 1.44 (SO-02 v 1.NP)

Další ústředna EPS je ve výkazu výměr pro SO-01 a SO-03. Podle dokumentace pro objekt SO-001 (TZ) má být ústředna pro SO-01 a SO-03 také ve velínu – 1.44. Má to být tedy jen jedna ústředna společná pro všechny objekty? V TZ pro objekt SO-02 se ovšem píše, že ústředna pro SO-01 a SO-03 má být někde v objektu SO-01 a propojena do sítě s ústřednou pro objekt SO-02. Celé to má být ovládáno přes tablo EPS v recepci SO-02. Toto tablo ale ve výkazu výměr vůbec není.

Z TZ vyplývá, že EPS musí být připojena na HZS – ve výkazu výměr OPPO, KTPO a ZDP chybí.

Obdobně jsou nejasnosti v evakuačním rozhlasu. Uchazeč žádá o sdělení do kolika zón má být rozhlas rozdělen, neboť to není z dokumentace zřejmé.

Odpověď č. 1:

Ne, nejedná se o společnou ústřednu pro všechny objekty, ale o dvě ústředny umístěné a propojené v objektu následujícím způsobem.

Ve velínu 1.44 v objektu SO02 je umístěna hlavní ústředna EPS. Tato ústředna je propojena s podružnou ústřednou objektu SO02, která je umístěna v místnosti H.02 v objektu SO01.

Tablo (ovládací panel) ve výkazu výměr nechybí, ovládací panel je součástí dodání hlavní ústředny EPS a je umístěn v recepci vedle velínu 1.44.

Z technické zprávy vyplývá, že EPS musí být připojena na HZS pouze v případě, že nebude zajištěna nepřetržitá obsluha recepce 24 hodin denně.

V objektu se předpokládá obsluha 24 hodin, takže napojení na PCO HZS není nutné, a proto není ve výkazu výměr obsaženo.

Evakuační rozhlas bude rozdělen do 2 zón. První zóna bude pro objekt SO02 a druhá pro objekt SO01. Ústředna evakuačního rozhlasu bude umístěna ve velínu 1.44 v 1.NP objektu SO02.

Otázka č. 2:

Při kontrole soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsme zjistili, že do políček s jednotkovými cenami nelze zapisovat žádné hodnoty – program to nepovoluje. Zadavatelem poskytnutý soupis prací, dodávek a služeb není zcela funkční. Žádáme zadavatele o poskytnutí soupisu, do kterého bude možné doplňovat ceny.

Odpověď č. 2:

Opakovanou kontrolou a zkoušením i na více počítačích z více míst konstatujeme, že vyplňování soupisu prací funguje. Žádný z dalších dodavatelů nám problémy s vyplňováním soupisu prací nesdělil. Doporučujeme také zkusit otevřít soubor v jiném počítači a to verzi 2 dostupnou na Profilu zadavatele.

Děkujeme a těšíme se na Vaše nabídky.