

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“  
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 6. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

#### 1. Dotaz účastníka

Ve výkazu výměr SO.01 je Vypracování návrhu systému generálního klíče uvedeno jak v položce č. 1557, tak i v položce č. 1559. Žádáme zadavatele o prověření, zda se nejedná o duplicitu, případně o opravu výkazu výměr.

#### Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

#### 2. Dotaz účastníka

Ve výkazu výměr SO.03 chybí položky pro přesun hmot. Žádáme zadavatele o prověření, případně o doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

#### Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

#### 3. Dotaz účastníka

Ve výkazu výměr SO.01 chybí položky pro přesun hmot u některých stavebních oddílů, konkrétně oddíl Konstrukce plastové, oddíl Konstrukce hliníkové a oddíl Bezpečností záchytný systém. Žádáme zadavatele o prověření, o doplnění příslušných položek do výkazu výměr, případně o sdělení, do kterých položek přesunu hmot mají být tyto položky zahrnuty.

#### Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

#### 4. Dotaz účastníka

Ve výkazu výměr jednotlivé výměry (hmotnosti) u položek pro přesun hmot neodpovídají součtům hmotností jednotlivých položek příslušných oddílů. Žádáme zadavatele o kontrolu, případně o opravu výkazu výměr.

**Vyjádření Zadavatele:**

Zadavatel nerozumí otázce dodavatele. Hmotnost u položek přesunů hmot generuje program automaticky.

**5. Dotaz účastníka**

Celkový počet dveří uvedený v tabulce dveří není shodný s celkovým počtem dveří ve výkazu výměr, žádáme o kontrolu, případně opravu ve výkazu výměr (např. dveře ozn. č. D/1816).

**Vyjádření Zadavatele:**

Počet dveří ve výkazu je správně. Chybně byl text položky č. 1557. Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

**6. Dotaz účastníka**

Žádáme o ujasnění rozdílu mezi zadávací dokumentací a výkazem výměr u prvku PSV ostatní P/02. V tabulce je uveden 1ks avšak v PD jsou skládací příčky uvedeny v místnosti 1.109 (s chybným rozměrem či mají být pouze do poloviny?) a z místnosti č. 2.121 nejsou uvedeny ve výkazu vůbec.

**Vyjádření Zadavatele:**

Skládací příčky v 1.109 budou uzavírat celou místnost. V tabulce PRVKU PSV jsou chybné rozměry. Platí rozměry v půdorysu a skládací příčka v 2.121 není předmětem dodávky.

**7. Dotaz účastníka**

Našli jsme záměnu číslování PSV prvku P/10 a P/09 – výkaz a zadávací dokumentace, žádáme o nápravu.

**Vyjádření Zadavatele:**

Ve výpisu PRVKŮ PSV a ve výkazu výměr jsou položky P/09 a P/10 stejné (popis, počet, ...).

V Průhonicích dne 3. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina  
AQE advisors a.s.  
v plné moci