

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 13. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

1. Dotaz účastníka:

V části slaboproudých rozvodů - datová kabeláž jsme našli rozpor mezi TZ a VV kdy v TZ se píše o propojení rozvaděčů bude kabelem cat. 5e ale ve VV je již zamýšleno asi cat 6. Prosíme tedy o upřesnění, zda je tato domněnka správná?

Vyjádření Zadavatele:

Rozvaděče budou propojeny metalickou kabeláží kategorie 6..

2. Dotaz účastníka:

Datová kabeláž - Počet patch panelů cat 5e neodpovídá požadavku počtu vývodů z datových zásuvek. Dle VV je celkem 319 dvojzásuvek datových (638 vývodů) a 6 jednozásuvek (6 vývodů) to je celkem 644 vývodů. Ve VV je celkem 20 ks patch panel cat 5e nestíněný 24xRJ45 a to je tedy 480 vývodů. Čili nám chybí k zapojení 164 vývodů ze zásuvek a to je 7 ks patch panelů, co chybí pro zapojení datových zásuvek. Prosíme o revizi a uvedení, co je správně.

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

3. Dotaz účastníka:

Zvonky - požadovanou dveřní jednotku s displejem již výrobce nevyrábí. Prosíme tedy o úpravu, že bude jednotka bez displeje.

Vyjádření Zadavatele:

Dle informací zadavatele je na trhu jednotka s uvedenými parametry dostupná. Zadavatel nebude požadavek měnit.

4. Dotaz účastníka:

Společná TV anténa - počet rozbočovačů neodpovídá počtu TV zásuvek. Kdy model rozbočovačů je na 64 zásuvek, ale ve VV je jich 164 kusů. Prosíme o prověření a nápravu.

Vyjádření Zadavatele:

V projektu je řešeno 48 větví STA. Není zamýšleno řešení 1 zásuvka, jedna větev, ale na jednotlivé větvi je od 1 do 4 ks zásuvek.

V Průhonicích dne 3. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina
AQE advisors a.s.
v plné moci