


ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :		
DATUM : 10/2018	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy		
STUPEŇ PROJEKTU : PP	STAVBA : MŠ Laudova 1030/3 Praha 6 – Řepy Rekonstrukce ÚT (čp.1030)		
PROJEKTANT : J.Kříž			
KONTROLOVAL : Ing. P.Kříž	H. I. P. : AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice	PŘÍLOHA :	
VYPRACOVAL : J.Kříž			
NÁZEV : Projektová dokumentace MŠ 1030 DATOVÉ BODY		ARCHIVNÍ ČÍSLO :	06-4

Datové body MŠ Laudova 1030 - Strojovna ÚT

označení	Umístění	DO	DI	AO	AI
DO					
Čerpadlo tělesa kuchyně	STR	1	0	0	0
Čerpadlo pro VZT kuchyně	STR	1	0	0	0
Čerpadlo byt	STR	1	0	0	0
Čerpadlo MŠ levá část	STR	1	0	0	0
Čerpadlo MŠ provoz	STR	1	0	0	0
Čerpadlo MŠ pravá část	STR	1	0	0	0
rezerva	STR	0	0	0	0
rezerva	STR	0	0	0	0
AO					
Servopohon tělesa kuchyně	STR	0	0	1	0
Servopohon pro VZT kuchyně	STR	0	0	1	0
Servopohon pro větev byt	STR	0		1	0
Servopohon MŠ levá část	STR	0	0	1	0
Servopohon MŠ provoz	STR	0	0	1	0
Servopohon MŠ pravá část	STR	0	0	1	0
AI					
Teplota TV -tělesa kuchyně	STR	0	0	0	1
Teplota TV -větev VZT kuchyně	STR	0	0	0	1
Teplota TV -větev topení byt	STR	0	0	0	1
Teplota TV - MŠ levá část	STR	0	0	0	1
Teplota TV-MŠ provoz	STR	0	0	0	1
Teplota TV-MŠ pravá část	STR	0	0	0	1
Teplota TV -rozdělovač	STR	0	0	0	1
Teplota venkovní	STR	0	0	0	1
DI					
Porucha čerpadlo tělesa kuchyně	STR	0	1	0	0
Porucha čerpadlo pro VZT kuchyně	STR	0	1	0	0
Porucha čerpadlo byt	STR	0	1	0	0
Porucha čerpadlo MŠ levá část	STR	0	1	0	0
Porucha čerpadlo MŠ provoz	STR	0	1	0	0
Čerpadlo MŠ pravá část	STR	0	1	0	0
Min tlak v systému	STR	0	1	0	0
Max.tlak v systému	STR	0	1	0	0
Max teplota v prostoru stanice	STR	0	1	0	0
CELKEM signály		6	9	6	8